

LIBČANY
CHODNÍK PODÉL SILNICE III/32317

B4
BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Sejmutí humózní vrstvy	0,00 m ³
<u>Ohumusování</u>	<u>69,03 m³</u>
Nedostatek humózní zeminy	69,03 m ³
Výkopy	132,10 m ³
<u>Násypy</u>	<u>0,00 m³</u>
Přebytek výkopů	132,10 m ³

Odvoz přebytku výkopů je uvažován do vzdálenosti 10ti km.